

Aprēķins

Klients:
Marka / Modelis / Tips: VOLVO / V60 Diesel F (2010-2018) / V60 D3 Geartronic [10.2011]
ETG-Kods: 10515362
Numura zīme: JZ6165
Nobraukums: 133000 Km
Šasijas numurs: YV1FW88A0C1054106
Datums: 2.6.2022

Krāsošanas sistēma: Krāsošanas sistēma AZT
Iespiedumu bojājumu loģika: ETG
Darba laika vienība (DLV): 1 Stunda
Valūta: €
Database version:*** 2022.05.

Skārdnieks		Remonta veids	Darba laiks	Pārklāšanās laiks	Darbs	Materiāls
861032	Priekšējā bufera ārējā daļa	UI	0.00	0.50		0.00
352032	Pr.lukturis ar pagriezienu luk komplektā (K)	UI	0.00	0.20		0.00
	Piezīme (laiks): Laiks ietverot regulēšanu					
352032	Pr.lukturis ar pagriezienu luk komplektā (L)	UI	0.00	0.20		0.00
	Piezīme (laiks): Laiks ietverot regulēšanu					
802010	Spārns (K)	UI	1.10		27.81	0.00
861032	Priekšējā bufera ārējā daļa					
352032	Pr.lukturis ar pagriezienu luk komplektā (K)					
841342	Sliekšņa plastmasas uzlika (K)					
770612	Priekšējā riteņa n+u (K)					
NN	Spārns (L)	R	2.00		50.56	0.00
802010	Spārns (L)	UI	0.50	0.60	12.64	0.00
352032	Pr.lukturis ar pagriezienu luk komplektā (L)					
841342	Sliekšņa plastmasas uzlika (L)					
770612	Priekšējā riteņa n+u (L)					
825522	Plastmasas aizsargs iekšējais (K)	UI	0.00	0.30		0.00
825522	Plastmasas aizsargs iekšējais (L)	UI	0.00	0.30		0.00
NN	Priekšējās durvis (K)	R	1.00		25.28	0.00
831502	Priekšējās durvis (K)	UI	0.40		10.11	0.00
831502	Priekšējās durvis (L)	UI	0.40		10.11	0.00
841222	Priekš .durvju stikla apakš.ārējā līste (K)	UI	0.10		2.53	0.00
841222	Priekš.durvju stikla apakšējā ār.līste (L)	UI	0.10		2.53	0.00
834042	Priekšējo durvju ārējais rokturis (K)	UI	0.30		7.58	0.00
834042	Priekšējo durvju ārējais rokturis (L)	UI	0.30		7.58	0.00
846823	Elektr reg.apsild ielokāmaisār. spogulis (K)	UI	0.60		15.17	0.00
851202	Durvju apšuvums kompl-s (K)					
846823	Elektr regul apsild,ielokams ār spogulis (L)	UI	0.60		15.17	0.00
851202	Durvju apšuvums kompl-s (L)					
841342	Sliekšņa plastmasas uzlika (K)	UI	0.00	0.30		0.00
841342	Sliekšņa plastmasas uzlika (L)	UI	0.00	0.30		0.00
NN	Bufera apšuvums	R	1.50		37.92	0.00
861012	Bufera apšuvums	UI	0.00	0.30		0.00

891372	Aizmugurējais aizsargs	UI	0.70		17.70	0.00
861012	Bufera apšuvums					
	Izvēlētie kritēriji: Parkošanās palīgsistēma priekšā un aizmugurē					
367002	Distances sensors aizmugurē	UI	0.30	0.30	7.58	0.00
	sānos ārpusē (K)					
	Izvēlētie kritēriji: Parkošanās palīgsistēma priekšā un aizmugurē					
367002	Distances devējs aizmugurē	UI	0.30	0.30	7.58	0.00
	sānos ārpusē (L)					
	Izvēlētie kritēriji: Iebraukšanas stāvietā asistents aizmugurē					
826522	Iekšējais plastmasas	UI	0.30		7.58	0.00
	dubļuaizsargs (K)					
770612	Aizmugurējā riteņa n+u (K)					
826522	Iekšējais plastmasas	UI	0.30		7.58	0.00
	dubļuaizsargs (L)					
770612	Aizmugurējā riteņa n+u (L)					
851202	Durvju apšuvums kompl-s	UI	0.00	0.50		0.00
	(K)					
851202	Durvju apšuvums kompl-s	UI	0.00	0.50		0.00
	(L)					
Darbs					273.01	
Materiāls						0.00
Kopā skārdnieks						€ 273.01

Papildus darbi		Remonta veids	Darba laiks	Pārklāšanās laiks	Darbs	Materiāls
NN	Antikoroziijas apstrāde	R	0.60		15.17	0.00 F
Darbs					15.17	
Materiāls						0.00
Kopā palīgdarbi						€ 15.17

Kāšotājs	Krāsas tips	Krāsošanas pakāpe	Darba laiks	Darbs	Materiāls
Priekšējais spārns komplektā (K)	200	B	0.50	12.64	25.81
Priekšējais spārns komplektā (L)	200	III	1.00	25.28	31.15
Priekšējās durvis komplektā K (K)	200	III	1.60	40.45	80.24
Priekšējās durvis komplektā K (L)	200	B	0.80	20.22	66.47
Aizmugurējais buferis k/e	200	K3	1.50	37.92	113.32
Aizmugures vilkšanas āķa nosegs	200	K2	0.10	2.53	0.27
Krāsošanas sagatavošana, metāls (uz transportlīdzekļa bez priekškrāsošanas)	200		1.70	42.98	45.60
Krāsošanas sagatavošana (saistīts operacionāls darbs)	200		0.80	20.22	21.00
Krāsas maisīšana (1)			0.30	7.58	0.00
Krāsas parauga izveidošana (1)			0.30	7.58	4.20
Darbs				217.40	
Materiāls					388.06
Kopā krāšotājs					€ 605.46

Kopsavilkums	Stundas cena	Darba laiks	Darbs	Materiāls
Skārdnieks	25.28	10.80	273.01	
Papildus darbi	25.28	0.60	15.17	
Krāšotājs	25.28	8.60	217.40	388.06
Kopā darbs		20.00	505.58	
Kopā materiāls				388.06
Kopā				€ 893.64

10.00 % Atlaide krāsošanas materiāliem

-38.81

Remonta izmaksas bez PVN

854.83

PVN (21.00 %)

179.51

Remonta izmaksas ar PVN

€ 1034.34

Detaļas nosaukums / Pozīcija / Numurs	Darba pozīcijas numurs
Priekšējā bufera ārējā daļa	861032
Pr.lukturis ar pagrieziena luk komplektā	352032
Pr.lukturis ar pagrieziena luk komplektā	352032
Spārns	802010
Spārns	802010
Plastmasas aizsargs iekšējais	825522
Plastmasas aizsargs iekšējais	825522
Priekšējās durvis	
Priekšējās durvis	831502
Priekšējās durvis	831502
Priekš .durvju stikla apakš.ārējā līste	841222
Priekš.durvju stikla apakšējā ār.līste	841222
Priekšējo durvju ārējais rokturis	834042
Priekšējo durvju ārējais rokturis	834042
Elektr reg.apsild ielokāmaisār. spogulis	846823+851202
Elektr regul apsild,ielokams ār spogulis	846823
Sliekšņa plastmasas uzlika	841342
Sliekšņa plastmasas uzlika	841342
Bufera apšuvums	
Bufera apšuvums	861012
Aizmugurējais aizsargs	891372
Distances sensors aizmugurē sānos ārpusē	367002
Distances devējs aizmugurē sānos ārpusē	367002
Iekšējais plastmasas dubļuaizsargs	826522
Iekšējais plastmasas dubļuaizsargs	826522
Durvju apšuvums kompl-s	851202
Durvju apšuvums kompl-s	851202
Antikorozijs apstrāde	

Saīsinājumi	Apraksts
F	Brīvā pozīcija
K	KREISAIS
L	LABAIS
UI	Noņemšana/uzlikšana
R	Remonts
NN	Nav detaļas numura

Krāsas tips	Krāsas slānis, Paņēmiens, Metode
B	Blakusvirsmas krāsošana/Pārejas
200	2-Slāņu
III	Remontkrāsošana līdz 50%
K3	Virsmas pārklājums līdz 15%
K2	Virsmas pārklājums

Izvēlētie kritēriji

Koeficienti

Krāsošanas materiālu indekss	100.000 %
Detaļas indekss	100.000 %

EUROTAX nenes atbildību par ražotāja sniegto datu pareizību un pilnīgumu.



Aprēķina paraugs

repairestimate.autovistagroup.com/ere/aco.php?url0=.../acolib/aco_call_xml.php?caller=https://schadenmanager.schwacke.de/awonline/de/wert/ere_call.php?token=Irom8t8h82lgrdv5mks7vn9maf07516541677596XmlPar=<%3Fxml%20version%3D%20%221.0%22%20inURI%3D%20%22D%3A%2Fvar%2Fdb%2Ffer...

Fails Aprēķins Zonas Rediģēt Skatīt Extras Informācija Iziet

Repair Estimate.

VOLVO V60 D3 Geartronic [10 2011, 10515362]

	Vieta	Tips	Laiks	Cena
Kopsumma				€ 1034.34
■ Priekšējā bufera ārējā daļa		UI	0.00	0.00
■ Pr lukturs ar pagriezienu luk komplektā	K	UI	0.00	0.00
■ Pr lukturs ar pagriezienu luk komplektā	L	UI	0.00	0.00
■ Spārns	K	UI	1.10	0.00
■ Spārns	L	R	2.00	0.00
■ Spārns	L	UI	0.50	0.00
■ Plastmasas aizsargs iekšējais	K	UI	0.00	0.00
■ Plastmasas aizsargs iekšējais	L	UI	0.00	0.00
■ Priekšējais durvis	K	R	1.00	0.00
■ Priekšējais durvis	K	UI	0.40	0.00
■ Priekšējais durvis	L	UI	0.40	0.00
■ Priekš durvju stikla apakš ārējā līste	K	UI	0.10	0.00
■ Priekš durvju stikla apakšējā ār līste	L	UI	0.10	0.00
■ Priekšēj durvju ārējais rokturis	K	UI	0.30	0.00
■ Priekšēj durvju ārējais rokturis	L	UI	0.30	0.00
■ Elektr reg apslid ielokāmais ār spoguļis	K	UI	0.60	0.00
■ Elektr regui apslid ielokāms ār spoguļis	L	UI	0.60	0.00
■ Stieķņa plastmasas uzlika	K	UI	0.00	0.00
■ Stieķņa plastmasas uzlika	L	UI	0.00	0.00
■ Bufera apšuvums		R	1.50	0.00
■ Bufera apšuvums		UI	0.00	0.00
■ Aizmugurējais aizsargs		UI	0.70	0.00
■ Distances sensors aizmugurē sānos ārpus	K	UI	0.30	0.00
■ Distances devējs aizmugurē sānos ārpus	L	UI	0.30	0.00

Malas izvēle

Abi

Izvēlēta detaļa:

-Krāsa: Nav krāsojama

0.0

Krāsas sagatavošana

ZONA	DETAĻA	TEKSTĀ KOKS
▼ Atb zona		
	Priekšējā bufera ārējā daļa ✓	
	Trieciena slāpētājs/pildnā	
	Vikšanas āķa novietums	
	Pastiprinājums	
	Trieciena slāpēšanas līste sānos	
	Bufera turētājs apakšā	
	Turētājs ārējais	
	Turētājs iekšējais	
	Gaisa reste sānos	
	Gaisa reste apakšā	
	Gaisa vārd	
	Gaisa vārd apakšā	
	Priekšējais spoileris	
	Gaisa reste	
	Atāluma devējs priekšā sānos ārējais	
	Atāluma devējs priekšā sānos iekšējais	

DAUDZFUNKCIONĀLA IZVELE

Automašīnas bildes



















